

Nº: 195-20007
Data: 06/11/2020



Certificado de Qualidade

| Eletrodo Carvão | Bitola | Lote | Classificação |
|-----------------|-----------|--------|---------------|
| 1600.1008 | 6,35 -1/4 | 200907 | - |

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

| Nome Químico | Nº Registro | Nº CAS | Nº EC | Concentração | Classificação |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| Grafite | N/A | 7782-42-8 | 231-955-3 | 75% | Não Classificado |
| Asfalto | N/A | 8052-42-4 | 231-820-9 | 15% | Não Classificado |
| Cobre | N/A | 7440-50-8 | 231-159-6 | 5% | Não Classificado |
| Coque de Petróleo | N/A | N/A | N/A | 5% | Não Classificado |

APARÊNCIA E TAMANHO

| DIÂMETRO | COMPRIMENTO | SUPERFÍCIE | RETIDÃO | DETECÇÃO DE FISSURA |
|----------|-------------|----------------|---------|---------------------|
| 100% | 100% | Banho de cobre | 100% | 100% |

TOLERÂNCIA DE TAMANHOS

| RESULTADOS | DIÂMETRO | COMPRIMENTO |
|------------|-----------|-------------|
| MAX. | (+0,03)mm | (+0,05)mm |
| MIN. | (-0,03)mm | (-0,05)mm |

FORÇA (TESTE DE QUEDA): ok

Adelson Gonçalves de Freitas

Qualidade